


ZDA タイプ

ZDA 16 - 000 B

機種記号 サイズ 仕様番号 電圧仕様



形式		ZDA16	ZDA25	ZDA40	ZDA63	ZDA100	ZDA160	ZDA250	ZDA400	ZDA630	ZDA1000
トルク	[N·m]	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300	10000
コイル 20 °C	電圧 DC V	24	24	24	24	110	110	110	110	110	110
	入力 W	109	104	126	145	142	197	255	295	275	412
	電流 A	4.53	4.34	5.24	6.03	1.29	1.79	2.32	2.68	2.5	3.75
慣性モーメント J [kg·m²]	アーマチュア	0.0125	0.020	0.0325	0.0525	0.0875	0.140	0.250	0.450	0.875	1.65
	アウターボス	0.0150	0.0225	0.0350	0.0625	0.1000	0.165	0.325	0.475	0.900	1.70
開放時歯面間空隙 mm		0.5 ± 0.1						1.0 ± 0.1			
直径 mm	A	195	210	240	262	290	320	360	400	450	505
	B	90	98	110	132	145	156	176	200	230	270
	D ₁ max H7	45	50	60	70	80	90	100	110	120	150
	D ₂ max	35	40	50	60	65	75	85	95	110	130
	D ₃ max	35	40	50	60	65	75	85	95	110	130
	D ₄ max	M35 × 1.5	M40 × 1.5	M50 × 1.5	M60 × 2	M65 × 2	M75 × 2	M85 × 2	M95 × 2	M110 × 2	M130 × 2
	E h6	78	85	98	120	130	140	156	180	210	245
	F H7	170	180	210	230	250	280	315	350	390	440
	G	183	197	228	250	276	302	340	380	425	473
	H	140	150	170	190	210	230	260	290	330	380
	U (タップ穴)	4-M6	4-M8	4-M8	6-M8	4-M10	6-M10	6-M12	8-M12	6-M16	6-M16
	S (タップ穴)	6-M8	6-M8	8-M87	12-M8	8-M10	8-M12	12-M12	8-M16	12-M16	8-M20
長さ mm	T (ノックピン穴)	3-φ8	3-φ8	4-φ8	6-φ8	4-φ8	4-φ10	6-φ12	4-φ16	6-φ16	4-φ20
	L	120	140	145	160	165	195	204	225	260	290
	M	70	80	83	92	93	115	119	130	150	165
	N	50	60	62	68	72	80	85	100	115	130
最大回転速度 min⁻¹		4600	4300	3800	3400	3000	2700	2400	2200	1900	1600
質量 kg		17	23	27	37	51	67	95	123	185	257

注記

- ※印寸法部はご指示願います。
- 迅速な応答速度を必要とする場合は過励磁方式の電源装置をご使用下さい。
(電源装置については、別途ご用命願います。)